



Legenda degradari

- Ciobiri
- Fisuri si fracturi
- Zidarie dislocata
- Zidarie prabusita
- Limita tronson 7
- Suprazidire din boltari
- Lucrari provizorii urgente de consolidare temporara si punere in siguranta a monumentului
- Dislocari caramida coronament asezata pe cant
- Mortar spalat

Verificator Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza Nr./Data		
	S.C. NITS S.R.L.			Beneficiar:	Primaria Municipiului Sighisoara	Pr.nr:
	J26-312-1999; CUI RO11766934			Adresa:	545400 Sighisoara, Str. Piata Muzeului Nr. 7, Jud. Mures	251/2017
	540074 Tg.Mures, str.Vulcan nr.9			Titlu proiect:	Lucrari de consolidare si restaurare Zidul Cetatii Sighisoara- Tronsonul 7	Faza:
	tel 0744791303 e-mail nitsalexandru@gmail.com			Adresa:	Cetatea Sighisoara	P.T.+D.E.
Sef proiect	arh. Nits A.		Sc. 1:100	Titlu plansa:	TRONSONUL 7 - RELEVU PLAN	Pl.nr:
Relevat	arh. Adrian I.			2019		
Desenat	arh. Adrian I.					